

SWAN アイスクラッシャー CR-L 主要部品表







_							
No	部品名	No	部品名	No	部 品 名	No	部 品 名
1	ベース	15	ベベルギヤー(大)	29	ジュラコンメタル	44	メインスイッチ
2	メカニックプレート	16	ベベルギヤー(小)	30	ジュラコンカラー	45	スイッチ防水ゴム
3	上枠	17	ドラムシャフト	31	サイドカバー	46	プロテクター
4	クラッシュケース	17a	E型スナップリング	32	フロントカバー	47	電源プラグ線
5	パットピース	18	エキセンシャフト	33	ヘッドカバー(フタ付)	48	アース線
6	エキセン枠	19	ハンドルロッド	34	モーター	49	ドレンホース
7	コームピース	20	ベベルロッド	35	Vベルト	50	
8	粗さ調節板	21	パットピースロッド	36	ホッパー	51	
9	粗さ調節ツマミ	22	Vプーリーシャフト	37	排水ニップル	52	
10	ベベルロッドメタル	23	BCカラー	38	フタツマミ	53	
11	モータープーリー	24	スプリング	39	アイスボックス	54	
12	∨プーリー	25	本体フランジ	40	フック	55	
12a	C型スナップリング	26	スタンドバー(下)	41	スライドプレート(オプション)	56	
	ピニオンギヤー	27	スタンドバー(上)	42	台ゴム	57	
14	ギヤー地	28	ドラムピース	43	モーター防振クサビ	59	

注意事項

①お客様で交換可能な部品を価格表させて頂いております。

②askの部品につきましては分解が必要な部品の為、お問い合わせでお願いします。

---表記の部品はお客様では交換が出来ません。修理が必要になります。

部品NO	部品名	参考販売価格	備考
1	ベース		修理が必要です。
2	メカニックプレート		修理が必要です。
	上枠	İ	修理が必要です。
4	クラッシュケース	1	修理が必要です。
5	パットピース		修理が必要です。
	エキセン枠	†	修理が必要です。
	コームピース		修理が必要です。
	粗さ調節板	†	修理が必要です。
	粗さ調節ツマミ	†	修理が必要です。
	ベベルロッドメタル	†	修理が必要です。
	モータープーリー	†	修理が必要です。
	ソプーリー		修理が必要です。
12a	ここここ C型スナップリング	†	修理が必要です。
	ピニオンギヤ		修理が必要です。
	ギヤ地	†	修理が必要です。
	ベベルギヤ (大)		修理が必要です。
16	ベベルギヤ (小)	 	修理が必要です。
17	ドラムシャフト	6.000	修理が必要です。
	・ ンーン・・ フリ E型スナップリング		
	エキセンシャフト	†	修理が必要です。
	ハンドルロッド	1	修理が必要です。
	ベベルロッド	 	修理が必要です。
	パットピースロッド	 	修理が必要です。
	Vプーリーシャフト		修理が必要です。
	BCカラー		修理が必要です。
	スプリング	· 	修理が必要です。
	本体フランジ	 	修理が必要です。
		ļ	修理が必要です。
20	スタンドバー(下)	<u> </u>	修理が必要です。
	スタンドバー(上)	F COO	修理が必要です。
	ドラムピース		修理が必要です。
	ジュラコンメタル		修理が必要です。
	ジュラコンカラー	·	修理が必要です。
	サイドカバー	10,000	かりよりにいかいとをマン
	フロントカバー	4	部品交換には分解が必要です。
	ヘッドカバー(フタ付)	12,000	**************************************
	モーター	4	部品交換には分解が必要です。
	Vベルト		部品交換には分解が必要です。
	ホッパー	7,000	
	排水ニップル	ļ	部品交換には分解が必要です。
	フタツマミ	1,200	
	アイスボックス	5,600	
	フック		修理が必要です。
	スライドプレート(オプション)	3,000	
	台ゴム	200	
	モーター防振クサビ		修理が必要です。
	メインスイッチ		部品交換には分解が必要です。
	スイッチ防水ゴム	300	
46	プロテクター		部品交換には分解が必要です。
	電源プラグ線		部品交換には分解が必要です。
~~~~~~~~	アース線		部品交換には分解が必要です。
49	ドレンホース	600	
	<b>※オプション スライドプレート</b>	3,000	
44+45	スイッチ一式(44.45)	2,700	