





# SWAN 氷削機

## FM-500

# 主要部品表



### 注意事項

- ①お客様で交換可能な部品を価格表させて頂いております。
- ②askの部品につきましては分解が必要な部品の為、お問い合わせをお願いします。
- 表記の部品はお客様では交換が出来ません。修理が必要になります。

部品NO	部品名	参考販売価格	備考
1	ベース	-	修理が必要です。
2	円盤	-	修理が必要です。
3	羽根	-	修理が必要です。
4	モーターブーリー	-	修理が必要です。
5	ボーンバーA (短)	-	修理が必要です。
6	ボーンバーB (長)	-	修理が必要です。
7	ベアリング	1,600	部品交換には分解が必要です。
8	メインシャフト	6,000	部品交換には分解が必要です。
9	刃物台	9,000	部品交換には分解が必要です。
10	刃物	3,200	
11	Vベルト	1,600	部品交換には分解が必要です。
12	刃物台ピン	400	部品交換には分解が必要です。
13	ワンタッチスプリング	400	部品交換には分解が必要です。
14	ワンタッチハンドル	2,400	部品交換には分解が必要です。
15	パレル (ホッパー)	1,000	部品交換には分解が必要です。
16	ヘッドカバー (フタ付)	11,000	
17	サイドカバー	8,000	
18	フロントカバー	6,000	
19	モーター	18,000	部品交換には分解が必要です。
20	水受皿	1,600	
21	サポートプレート	-	修理が必要です。
22	メインスイッチ	2,400	部品交換には分解が必要です。
23	スイッチ防水ゴム	300	部品交換には分解が必要です。
24	プロテクター	3,000	部品交換には分解が必要です。
25	ガイドチューブ	4,000	部品交換には分解が必要です。
26	電源プラグ線	1,800	部品交換には分解が必要です。
27	モーターカバー	2,000	部品交換には分解が必要です。
28	防水板		修理が必要です。
29	エンドピース		修理が必要です。
30	コンデンサー	8,000	部品交換には分解が必要です。
31	台ゴム	200	
32	ドレンホース (内)	600	部品交換には分解が必要です。
33	ドレンホース (外)	600	
34	上フタ安全スイッチ押し棒	600	部品交換には分解が必要です。
35	上フタ安全スイッチ	2,000	部品交換には分解が必要です。
36	マイクロスイッチ台		修理が必要です。
37	刃物止めビス	100	
38	ガイドチューブ取付ユリヤビス	100	

No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	ベース	16	ヘッドカバー (フタ附)	31	台ゴム	45	
2	円盤	17	サイドカバー	32	ドレンホース (内)	46	
3	羽根	18	フロントカバー	33	ドレンホース (外)	47	
4	モーターブーリー	19	モーター	34	上フタ安全スイッチ押し棒	48	
5	ボーンバーA (短)	20	水受皿	35	上フタ安全スイッチ	49	
6	ボーンバーB (長)	21	サポートプレート	36	マイクロスイッチ台	50	
7	ベアリング	22	メインスイッチ	37	刃物止めビス	51	
8	メインシャフト	23	スイッチ防水ゴム	38	ガイドチューブ取付ユリヤビス	52	
9	刃物台	24	プロテクター	39		53	
10	刃物	25	ガイドチューブ	40		54	
11	Vベルト	26	電源プラグ線	41		55	
12	刃物台ピン	27	モーターカバー	42		56	
13	ワンタッチスプリング	28	防水板	43		57	
14	ワンタッチハンドル	29	エンドピース	44		58	
15	パレル (ホッパー)	30	コンデンサー			59	