


# SWAN 氷削機

## FM-800

# 主要部品表



No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	丸カバー	16a	ワンタッチハンドル	30	トラニオン	44	ドレンホース(外側)
2	ホッパー	16b	アジャストスクリュー	31	モーターブリー	45	ガイドチューブ止めネジ
3	羽根	17	粗さ調節ハンドルストッパー	32	メインスイッチ	46	刃物止めビス
4	円盤	18	ベース	33	スイッチ防水ゴム	47	
5	エンドピース(飛沫除板)	19	ベアリングプレート	34	プロテクター	48	
6	中間板	20	モータ台	35	電源プラグ線	49	
7	アングル板	21	ベルトカバー	36	台ゴム	50	
8	ベアリング	22	モーター	37	ヘッドカバー(蓋付)	51	
9	スナッピング	23	モーターカバー	38	フロントカバー	52	
10	主軸	24	メインフレーム A	38a	上カバー	53	
11	刃物台ピン	25	メインフレーム B	39	サイドカバー	54	
12	刃押え	26	大ブリー	40	ガイドチューブ	55	
13	刃物	27	Vベルト	41	上蓋安全スイッチ	56	
14	刃物台	28	Vベルト調節ボルト	42	ウォーターパン	57	
15	ワンタッチスプリング	29	菱形フランジユニット	43	ドレンホース(内側)	58	

### 注意事項

- ①お客様で交換可能な部品を価格表させて頂いております。
- ②askの部品につきましては分解が必要な部品の為、お問い合わせをお願いします。
- 表記の部品はお客様では交換が出来ません。修理が必要になります。

部品NO	部品名	参考販売価格	備考
1	丸カバー	7,000	部品交換には分解が必要です。
2	ホッパー	1,000	部品交換には分解が必要です。
3	羽根	-	修理が必要です。
4	円盤	-	修理が必要です。
5	エンドピース(飛沫除板)	-	修理が必要です。
6	中間板	-	修理が必要です。
7	アングル板	-	修理が必要です。
8	ベアリング	-	修理が必要です。
9	スナッピング	-	修理が必要です。
10	主軸	-	修理が必要です。
11	刃物台ピン	400	
12	刃押え	2,200	
13	刃物	3,200	
14	刃物台	10,000	部品交換には分解が必要です。
15	ワンタッチスプリング	400	
16a	ワンタッチハンドル	2,400	
16b	アジャストスクリュー	-	修理が必要です。
17	粗さ調節ハンドルストッパー	-	修理が必要です。
18	ベース	-	修理が必要です。
19	ベアリングプレート	-	修理が必要です。
20	モータ台	-	修理が必要です。
21	ベルトカバー	2,400	
22	モーター	20,000	部品交換には分解が必要です。
23	モーターカバー	2,000	部品交換には分解が必要です。
24	メインフレーム A	-	修理が必要です。
25	メインフレーム B	-	修理が必要です。
26	大ブリー	-	修理が必要です。
27	Vベルト M21/217J-5山 ※2種類あります	1,600-1,600	部品交換には分解が必要です。
28	Vベルト調節ボルト	-	修理が必要です。
29	菱形フランジユニット	-	修理が必要です。
30	トラニオン M8	-	修理が必要です。
30	トラニオン φ10	-	修理が必要です。
31	モーターブリー	-	修理が必要です。
32	メインスイッチ	2,400	部品交換には分解が必要です。
33	スイッチ防水ゴム	300	部品交換には分解が必要です。
34	プロテクター	3,000	部品交換には分解が必要です。
35	電源プラグ線	1,800	部品交換には分解が必要です。
36	台ゴム	200	
37	ヘッドカバー(上ブタ付)	17,000	
38	フロントカバー	9,000	
38a	ジョウカバー	8,000	
39	サイドカバー	10,000	
40	ガイドチューブ	8,000	
41	上ブタ安全スイッチ	2,000	
42	ウォーターパン	6,000	部品交換には分解が必要です。
43	ドレンホース(内)	600	
44	ドレンホース(外)	600	
45	ガイドチューブ取付コリヤビス	100	
46	刃物止めビス	100	
32+33	スイッチ一式	2,700	